


# STEMPEL UND MATRIZEN FÜR MASCHINEN GEKA








[wromet.com.pl](http://wromet.com.pl)

## Werkzeuge für Maschinen GEKA

Modell	Nr. Stempel	Nr. Matrize	
MULTI-II	1	1 1A	
	2	2	
MICROCROP MINICROP-MULTICROP HYD-50-70 P.P.50, PUMA-50-70 IW-45-45M	5-15	5	
	5-27		
	6	6	
BENDICROP	8-31	5	
HYD-55-80	8-19		
PUMA-55-80 IW-55-80	8-31	8	
	8-40		
	HYD-100		8-19
PUMA-100	8-31	10	
HYD-110	8-19		
PUMA-110	8-31		
IW-110	8-40	10	
	HYD-150-200		10-26
PUMA-150-200	10-40	11	
MINICROP-MULTICROP HYD-50-70-100 PUMA-50-70-100 HYD-55-80-110 PUMA-55-80-110	11		
	12		12
	13		13
	11A	11	
HYD-150-200 PUMA-150-200	12A	12	
	13A	13	







Der Stempel bestimmt die Größe des stanzenden Loches.  
 Das Loch der Matrize entspricht der Größe des Stempels + Schneidspiel.  
 Für die dünne Bleche fertigen wir 0,2 mm und für die dicke Bleche 0,7 mm.  
 Wir haben eine Möglichkeit auch Sonderstempel und -Matrizen fertigen  
 (d.h. Sondergröße und Eigenschneidspalt)

	<p><b>Rundstempel ř (mm)</b></p> <p>3,0 ÷ 40,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 5/27</b></p>
	<p><b>Langlochstempel (mm)</b></p> <p>5,5x10 ÷ 30,0x40,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 5/27</b></p>
	<p><b>Vierkantstempel (mm)</b></p> <p>4,0 ÷ 28,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 5/27</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>8,0x35,0 ÷ 20,0x30,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 5/27</b></p>
	<p><b>Exzenterstempel ř (mm)</b></p> <p>3,0 ÷ 20,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 5/27</b></p>





	<p><b>Rundstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>3,0 ÷ 31,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8/31</b></p>
	<p><b>Langlochstempel (mm)</b></p> <p>5,5x10 ÷ 22,0x31,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8/31</b></p>
	<p><b>Vierkantstempel (mm)</b></p> <p>4,0 ÷ 22,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8/31</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>8x9÷8x28    15x16÷15x24 9x10÷9x28 10x11÷10x25 11x12÷11x25 12x13÷12x25 13x14÷13x25 14x15÷14x25</p>	<p><b>NR 8/31</b></p>
	<p><b>Exzenterstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>3,0 ÷ 15,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8/31</b></p>





	<p><b>Rundstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>3,0 ÷ 30,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8/40</b></p> <p>25</p>
	<p><b>Langlochstempel (mm)</b></p> <p>5,5x10 ÷ 27,0x40,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8/40</b></p>
	<p><b>Vierkantstempel (mm)</b></p> <p>4,0 ÷ 28,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8/40</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>8x9÷8x35    15x16÷15x30 9x10÷9x35    16x17÷16x30 10x11÷10x30    17x18÷17x30 11x12÷11x30    18x19÷18x30 12x13÷12x30    19x20÷20x30 13x14÷13x30    24x25÷24x30 14x15÷14x30</p>	<p><b>NR 8/40</b></p>
	<p><b>Exzenterstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>3,0 ÷ 20,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8/40</b></p>





	<p><b>Rundstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>3,0 ÷ 26,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10/26</b></p>
	<p><b>Langlochstempel (mm)</b></p> <p>5,5x10 ÷ 22,0x26,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10/26</b></p>
	<p><b>Vierkantstempel (mm)</b></p> <p>4,0 ÷ 21,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10/26</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>8x9÷8x20    15x16÷15x20 9x10÷9x20 10x11÷10x20 11x12÷11x20 12x13÷12x20 13x14÷13x20 14x15÷14x20</p>	<p><b>NR 10/26</b></p>





	<p><b>Rundstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p><b>3,0 ÷ 40,0</b> Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10/40</b></p>
	<p><b>Langlochstempel (mm)</b></p> <p><b>5,5x10 ÷ 30,0x40,0</b> Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10/40</b></p>
	<p><b>Vierkantstempel (mm)</b></p> <p><b>4,0 ÷ 28,0</b> Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10/40</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p><b>8,0x35,0 ÷ 20,0x30,0</b> Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10/40</b></p>
	<p><b>Exzenterstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p><b>3,0 ÷ 20,0</b> Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10/40</b></p>











	<p><b>Rundstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>10,0 ÷ 50,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11</b></p>
	<p><b>Langlochstempel (mm)</b></p> <p>10,0x50,0 ÷ 40,0x50,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11</b></p>
	<p><b>Vierkantstempel (mm)</b></p> <p>10,0 ÷ 35,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>10,0x45,0 ÷ 30,0x38,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11</b></p>

	<p><b>Rundstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>10,0 ÷ 50,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11A</b></p>
	<p><b>Langlochstempel (mm)</b></p> <p>10,0x50,0 ÷ 40,0x50,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11A</b></p>
	<p><b>Vierkantstempel (mm)</b></p> <p>10,0 ÷ 35,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11A</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>10,0x45,0 ÷ 30,0x38,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11A</b></p>

	<p><b>Rundstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p><b>NR 12</b></p> <p>10,0 ÷ 70,0 Größe von 0,5 mm</p>
	<p><b>Langlochstempel (mm)</b></p> <p><b>NR 12</b></p> <p>10,0x70,0 ÷ 60,0x70,0 Größe von 0,5 mm</p>
	<p><b>Vierkantstempel (mm)</b></p> <p><b>NR 12</b></p> <p>10,0 ÷ 50,0 Größe von 0,5 mm</p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p><b>NR 12</b></p> <p>10,0x70,0 ÷ 45,0x60,0 Größe von 0,5 mm</p>

	<p><b>Rundstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>10,0 ÷ 70,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 12A</b></p>
	<p><b>Langlochstempel (mm)</b></p> <p>10,0x70,0 ÷ 60,0x70,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 12A</b></p>
	<p><b>Vierkantstempel (mm)</b></p> <p>10,0 ÷ 50,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 12A</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>10,0x70,0 ÷ 45,0x60,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 12A</b></p>

	<p><b>Rundstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>10,0 ÷ 100,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 13</b></p>
	<p><b>Langlochstempel (mm)</b></p> <p>10,0x100,0 ÷ 80,0x100,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 13</b></p>
	<p><b>Vierkantstempel (mm)</b></p> <p>10,0 ÷ 70,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 13</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>10,0x95,0 ÷ 50,0x80,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 13</b></p>

	<p><b>Rundstempel <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>10,0 ÷ 100,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 13A</b></p>
	<p><b>Langlochstempel (mm)</b></p> <p>10,0x100,0 ÷ 80,0x100,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 13A</b></p>
	<p><b>Vierkantstempel (mm)</b></p> <p>10,0 ÷ 70,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 13A</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>10,0x95,0 ÷ 50,0x80,0 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 13A</b></p>

	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <table border="1"> <tr><td>R 5</td><td>R 10</td><td>R 15</td></tr> <tr><td>R 6</td><td>R 11</td><td></td></tr> <tr><td>R 7</td><td>R 12</td><td></td></tr> <tr><td>R 8</td><td>R 13</td><td></td></tr> <tr><td>R 9</td><td>R 14</td><td></td></tr> </table>	R 5	R 10	R 15	R 6	R 11		R 7	R 12		R 8	R 13		R 9	R 14		<p><b>NR 5</b></p>
R 5	R 10	R 15															
R 6	R 11																
R 7	R 12																
R 8	R 13																
R 9	R 14																
	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <table border="1"> <tr><td>R 5</td><td>R 10</td><td>R 15</td></tr> <tr><td>R 6</td><td>R 11</td><td></td></tr> <tr><td>R 7</td><td>R 12</td><td></td></tr> <tr><td>R 8</td><td>R 13</td><td></td></tr> <tr><td>R 9</td><td>R 14</td><td></td></tr> </table>	R 5	R 10	R 15	R 6	R 11		R 7	R 12		R 8	R 13		R 9	R 14		<p><b>NR 8/31</b></p>
R 5	R 10	R 15															
R 6	R 11																
R 7	R 12																
R 8	R 13																
R 9	R 14																
	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <table border="1"> <tr><td>R 5</td><td>R 10</td><td>R 15</td></tr> <tr><td>R 6</td><td>R 11</td><td></td></tr> <tr><td>R 7</td><td>R 12</td><td></td></tr> <tr><td>R 8</td><td>R 13</td><td></td></tr> <tr><td>R 9</td><td>R 14</td><td></td></tr> </table>	R 5	R 10	R 15	R 6	R 11		R 7	R 12		R 8	R 13		R 9	R 14		<p><b>NR 8/40</b></p>
R 5	R 10	R 15															
R 6	R 11																
R 7	R 12																
R 8	R 13																
R 9	R 14																
	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <table border="1"> <tr><td>R 5</td><td>R 10</td><td>R 15</td></tr> <tr><td>R 6</td><td>R 11</td><td>R 16</td></tr> <tr><td>R 7</td><td>R 12</td><td>R 17</td></tr> <tr><td>R 8</td><td>R 13</td><td>R 18</td></tr> <tr><td>R 9</td><td>R 14</td><td>R 20</td></tr> </table>	R 5	R 10	R 15	R 6	R 11	R 16	R 7	R 12	R 17	R 8	R 13	R 18	R 9	R 14	R 20	<p><b>NR 11</b></p>
R 5	R 10	R 15															
R 6	R 11	R 16															
R 7	R 12	R 17															
R 8	R 13	R 18															
R 9	R 14	R 20															
	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <p>R10 ÷ R45 Größe von 1 mm</p>	<p><b>NR 12 NR 13</b></p>															






<p>Ø 27</p>	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <p>R 5 R 10</p> <p>R 6</p> <p>R 7</p> <p>R 8</p> <p>R 9</p>	<p><b>NR 5</b></p>
<p>Ø 31</p>	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <p>R 5 R 10 R 15</p> <p>R 6 R 11</p> <p>R 7 R 12</p> <p>R 8 R 13</p> <p>R 9 R 14</p>	<p><b>NR 8/31</b></p>
<p>Ø 40</p>	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <p>R 5 R 10 R 15</p> <p>R 6 R 11</p> <p>R 7 R 12</p> <p>R 8 R 13</p> <p>R 9 R 14</p>	<p><b>NR 8/40</b></p>
<p>Ø 50</p>	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <p>R 5 R 10 R 16</p> <p>R 6 R 11 R 17</p> <p>R 7 R 12 R 18</p> <p>R 8 R 13 R 19</p> <p>R 9 R 14 R 20</p> <p>R 10 R 15</p>	<p><b>NR 11</b></p>
<p>Ø 75</p>	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <p>R 5 R 10 R 16 R 22</p> <p>R 6 R 11 R 17 R 23</p> <p>R 7 R 12 R 18 R 24</p> <p>R 8 R 13 R 19 R 25</p> <p>R 9 R 14 R 20 R 26</p> <p>R 10 R 15 R 21 R 27</p>	<p><b>NR 12</b> <b>NR 13</b></p>







	<p><b>Rundmatrize <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>3,2 ÷ 33,2 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 5</b></p>
	<p><b>Langlochmatrize (mm)</b></p> <p>5,2x10,2 ÷ 22,7x31,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 5</b></p>
	<p><b>Vierkantmatrize (mm)</b></p> <p>4,2 ÷ 22,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 5</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>8,2x9,2 ÷ 20,2x30,2 8,7x9,7 ÷ 20,7x30,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 5</b></p>
	<p><b>Exzentermatrize <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>5,7 ÷ 24,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 5</b></p>

	<p><b>Rundmatrize <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>3,2 ÷ 33,2 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8</b></p>
	<p><b>Langlochmatrize (mm)</b></p> <p>5,2x10,2 ÷ 22,7x31,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8</b></p>
	<p><b>Vierkantmatrize (mm)</b></p> <p>4,2 ÷ 22,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>8,2x9,2 ÷ 20,2x30,2 8,7x9,7 ÷ 20,7x30,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8</b></p>
	<p><b>Exzentermatrize <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>5,7 ÷ 24,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 8</b></p>











	<p><b>Rundmatrize <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>3,2 ÷ 45,2 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10</b></p>
	<p><b>Langlochmatrize (mm)</b></p> <p>5,2x10,2 ÷ 22,7x45,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10</b></p>
	<p><b>Vierkantmatrize (mm)</b></p> <p>4,2 ÷ 40,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>10,2x60,2 ÷ 40,2x50,2 10,7x60,7 ÷ 40,7x50,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10</b></p>
	<p><b>Exzentermatrize <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>5,7 ÷ 30,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 10</b></p>

	<p><b>Rundmatrize <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>3,2 ÷ 50,2 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11</b></p>
	<p><b>Langlochmatrize (mm)</b></p> <p>5,2x10,2 ÷ 30,7x50,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11</b></p>
	<p><b>Vierkantmatrize (mm)</b></p> <p>4,2 ÷ 45,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>10,2x60,2 ÷ 30,2x55,2 10,7x60,7 ÷ 30,7x55,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11</b></p>
	<p><b>Exzentermatrize <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>5,7 ÷ 30,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 11</b></p>

	<p><b>Rundmatrize <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>3,2 ÷ 70,2 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 12</b></p>
	<p><b>Langlochmatrize (mm)</b></p> <p>5,2x10,2 ÷ 50,7x70,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 12</b></p>
	<p><b>Vierkantmatrize (mm)</b></p> <p>4,2 ÷ 55,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 12</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>10,2x60,2 ÷ 30,2x70,2 10,7x60,7 ÷ 30,7x70,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 12</b></p>

	<p><b>Rundmatrize <math>\checkmark</math> (mm)</b></p> <p>3,2 ÷ 90,2 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 13</b></p>
	<p><b>Langlochmatrize (mm)</b></p> <p>5,2x10,2 ÷ 70,7x90,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 13</b></p>
	<p><b>Vierkantmatrize (mm)</b></p> <p>4,2 ÷ 60,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 13</b></p>
	<p><b>Rechteck (mm)</b></p> <p>10,2x60,2 ÷ 30,2x80,2 10,7x60,7 ÷ 30,7x80,7 Größe von 0,5 mm</p>	<p><b>NR 13</b></p>


	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <table border="1"> <tr><td>R 5</td><td>R 10</td><td>R 15</td></tr> <tr><td>R 6</td><td>R 11</td><td></td></tr> <tr><td>R 7</td><td>R 12</td><td></td></tr> <tr><td>R 8</td><td>R 13</td><td></td></tr> <tr><td>R 9</td><td>R 14</td><td></td></tr> </table>	R 5	R 10	R 15	R 6	R 11		R 7	R 12		R 8	R 13		R 9	R 14		<p><b>NR 5</b></p>
R 5	R 10	R 15															
R 6	R 11																
R 7	R 12																
R 8	R 13																
R 9	R 14																
	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <table border="1"> <tr><td>R 5</td><td>R 10</td><td>R 15</td></tr> <tr><td>R 6</td><td>R 11</td><td></td></tr> <tr><td>R 7</td><td>R 12</td><td></td></tr> <tr><td>R 8</td><td>R 13</td><td></td></tr> <tr><td>R 9</td><td>R 14</td><td></td></tr> </table>	R 5	R 10	R 15	R 6	R 11		R 7	R 12		R 8	R 13		R 9	R 14		<p><b>NR 8</b></p>
R 5	R 10	R 15															
R 6	R 11																
R 7	R 12																
R 8	R 13																
R 9	R 14																
	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <table border="1"> <tr><td>R 5</td><td>R 10</td><td>R 15</td></tr> <tr><td>R 6</td><td>R 11</td><td></td></tr> <tr><td>R 7</td><td>R 12</td><td></td></tr> <tr><td>R 8</td><td>R 13</td><td></td></tr> <tr><td>R 9</td><td>R 14</td><td></td></tr> </table>	R 5	R 10	R 15	R 6	R 11		R 7	R 12		R 8	R 13		R 9	R 14		<p><b>NR 10</b></p>
R 5	R 10	R 15															
R 6	R 11																
R 7	R 12																
R 8	R 13																
R 9	R 14																
	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <table border="1"> <tr><td>R 5</td><td>R 10</td><td>R 15</td></tr> <tr><td>R 6</td><td>R 11</td><td></td></tr> <tr><td>R 7</td><td>R 12</td><td></td></tr> <tr><td>R 8</td><td>R 13</td><td></td></tr> <tr><td>R 9</td><td>R 14</td><td></td></tr> </table>	R 5	R 10	R 15	R 6	R 11		R 7	R 12		R 8	R 13		R 9	R 14		<p><b>NR 11</b></p>
R 5	R 10	R 15															
R 6	R 11																
R 7	R 12																
R 8	R 13																
R 9	R 14																
	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <table border="1"> <tr><td colspan="3">R10 ÷ R45</td></tr> <tr><td colspan="3">Größe von 1 mm</td></tr> </table>	R10 ÷ R45			Größe von 1 mm			<p><b>NR 12 NR 13</b></p>									
R10 ÷ R45																	
Größe von 1 mm																	

 	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <p>R 5    R 10</p> <p>R 6</p> <p>R 7</p> <p>R 8</p> <p>R 9</p>	<p><b>NR 5</b></p>
 	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <p>R 5    R 10    R 15</p> <p>R 6    R 11</p> <p>R 7    R 12</p> <p>R 8    R 13</p> <p>R 9    R 14</p>	<p><b>NR 8/31</b></p>
 	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <p>R 5    R 10    R 15</p> <p>R 6    R 11</p> <p>R 7    R 12</p> <p>R 8    R 13</p> <p>R 9    R 14</p>	<p><b>NR 8/40</b></p>
 	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <p>R 5    R 10    R 16</p> <p>R 6    R 11    R 17</p> <p>R 7    R 12    R 18</p> <p>R 8    R 13    R 19</p> <p>R 9    R 14    R 20</p> <p>R 10    R 15</p>	<p><b>NR 11</b></p>
 	<p><b>Abrunden (mm)</b></p> <p>R 5    R 10    R 16    R 22</p> <p>R 6    R 11    R 17    R 23</p> <p>R 7    R 12    R 18    R 24</p> <p>R 8    R 13    R 19    R 25</p> <p>R 9    R 14    R 20    R 26</p> <p>R 10    R 15    R 21    R 27</p>	<p><b>NR 12</b></p> <p><b>NR 13</b></p>







## Sonderwerkzeuge

Sonderstempel und Sondermatrizen  
(d.h. Sondergröße und Eigenschneidspalt)  
Die Fertigung nach Muster oder Zeichnung







### Sonderwerkzeuge

Sonderstempel und Sondermatrizen  
(d.h. Sondergröße und Eigenschneidspalt)  
Die Fertigung nach Muster oder Zeichnung



## Sonderwerkzeuge

Sonderstempel und Sondermatrizen  
(d.h. Sondergröße und Eigenschneidspalt)  
Die Fertigung nach Muster oder Zeichnung





**PROJEKTENWICKLUNG UND HERSTELLUNG VON:**

- SCHNEID UND STANZWERKZEUGEN • MATRIZEN UND DURSCHLAGSTEMPELN
- MATRIZEN UND SCHNEIDSTEMPELN
- (NC BEARBEITUNG • TECHNISCHE GRAVUR • HÄRTEPROZESSE
- PROTOTYPEN UND SERIENFERTIGUNG



**WROMET Sp. z o.o.**  
ul. Kaczeńcowa 2  
62-510 Konin

tel. +48 63 245 80 01  
info@wromet.com.pl

NIP PL 665-294-89-81  
KRS: 000362355